



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน งบประมาณประจำปี 2566
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 880,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ.วันที่ 24 ส.ค. 2566 เป็นเงิน 565,328.35 บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - 5.2 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนุรักษ นุ่มลิจันทร์ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.2 นายโชคอำนวย บรรพบุตร ลงชื่อ  กรรมการ
วิศวกร
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.3 นายรัชชัย เถลิมทรัพย์ ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
ช่าง
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคากลาง งานซ่อมแซม อาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
สถานที่ปรับปรุง : อาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงาน ซ่อมแซมห้องประชุม								
	งานรื้อหลังคาหลังห้องประชุม	36	ตร.ม.		-	60.00	2,160.00	2,160.00	
	งานทาสีผนังห้องประชุม หน้า 9 มม.	18	ตร.ม.	300.00	5,400.00	150.00	2,700.00	8,100.00	
	งานติดตั้งวงกบประตู	36	ตร.ม.	350.00	12,600.00	90.00	3,240.00	15,840.00	
รวมงานข้อที่ 1					18,000.00		8,100.00	26,100.00	
2	หมวดงาน ซ่อมแซมหลังคาบนอก								
	งานซ่อมแซมหลังคาบนอกตัว และจุดน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร ทางทิศใต้(ด้านหลัง)	400	ตร.ม.	-	-	10.00	4,000.00	4,000.00	
	งานซ่อมแซมหลังคาบนอกตัว จุดน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร ทางตะวันออก(ด้านซ้าย)	320	ตร.ม.	-	-	10.00	3,200.00	3,200.00	
	งานซ่อมแซมหลังคาบนอกตัว จุดน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร ทางตะวันตก(ด้านขวา)	320	ตร.ม.	-	-	10.00	3,200.00	3,200.00	
	งานซ่อมแซมจุดรั่วซึมบริเวณกระจกด้านหน้าอาคาร ทางทิศเหนือ(ด้านหน้า)	320	ตร.ม.	-	-	10.00	3,200.00	3,200.00	
รวมงานข้อที่ 2							13,600.00	13,600.00	
3	หมวดงาน ทาสีผนังด้านนอกอาคาร								
	งานทาสีผนังด้านนอกอาคาร ทางทิศใต้(ด้านหลัง)	400	ตร.ม.	75.00	30,000.00	34.00	13,600.00	43,600.00	
	งานทาสีผนังด้านนอกอาคาร ทางตะวันออก(ด้านซ้าย)	320	ตร.ม.	75.00	24,000.00	34.00	10,880.00	34,880.00	
	งานทาสีผนังด้านนอกอาคาร ทางตะวันตก(ด้านขวา)	320	ตร.ม.	75.00	24,000.00	34.00	10,880.00	34,880.00	
	งานทาสีฐานล่างอาคาร โดยทาสีด้วยไม้	20	ตร.ม.	94.00	1,880.00	38.00	760.00	2,640.00	
	ค่าจ้างช่างทาสี	1,040	ตร.ม.	50.00	52,000.00	20.00	20,800.00	72,800.00	
รวมงานข้อที่ 3					131,880.00		56,920.00	188,800.00	
4	หมวดงาน ซ่อมแซมประตูรั่วซึม								
	งานซ่อมแซมประตูรั่วซึม บริเวณห้องเก็บเอกสาร ชั้นนอก	1	จ.พ.	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	งานเปลี่ยนไม้บานประตู ประตูบานไม้บานประตู ชั้นนอก	18	ตร.ม.	398.00	7,227.18	90.00	1,656.90	8,984.08	
	งานซ่อมแซมประตูรั่วซึม บริเวณห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3	1	ตร.ม.	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	งานเปลี่ยนไม้บานประตู ประตูบานไม้บานประตู ชั้น 3	35	ตร.ม.	398.00	13,870.30	90.00	3,156.50	17,066.80	
รวมงานข้อที่ 4					28,197.48		7,793.40	35,990.88	
5	หมวดงาน ซ่อมแซมหลังคา								
	งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณประตูทางเข้าและห้อง ATM.	1	จ.พ.	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	
	งานทำความสะอาดอาคารตลอดแนวประตูและประตูรั่วซึม 100% สำหรับหลังคา	290	ตร.ม.	341.00	98,890.00	119.00	34,510.00	133,400.00	ถ้าให้ 330%
	ทาสีวางแผ่นฝ้าภายในชั้น (ทาสีจำนวน 3 เทีย)								
รวมงานข้อที่ 5					105,890.00		37,510.00	143,400.00	

Handwritten signature

ประมาณราคากลาง งานซ่อมแซม อาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย
 สถานที่ปรับปรุง : อาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
6	หมวดงาน ซ่อมแซมยกบันไดขึ้นตอนบริเวณชั้น 4								
	งานซ่อมทำประปาเพื่อใส่หลอดน บริเวณ ชั้น 4	1	งาน	14,000.00	14,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	
	งานเชื่อมใส่หลอดไฟ (ถังเก็บของบริเวณชั้น 4	15	ตร.ม.	298.00	4,470.00	75.00	1,125.00	5,595.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน (ถังเก็บของบริเวณชั้น 4	15	ตร.ม.	33.00	495.00	30.00	450.00	945.00	
	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานเก็บบริเวณ 0.06 x 0.06x 0.5 ซม. บริเวณโถงบันไดทางขึ้น ชั้น 5	12	ตร.ม.	398.00	4,776.00	90.00	1,080.00	5,856.00	
	รวมงานข้อที่ 6				23,741.00		8,655.00	32,396.00	
	รวมงานข้อที่ 1-6				307,708.48		132,578.40	440,286.88	
	ค่าดำเนินการ 20%							88,057.38	
	ราคารวมค่าดำเนินการ							528,344.26	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							36,984.10	
	รวมทั้งสิ้น							565,328.35	


ลงชื่อ
 นายโชคอำนวย บรรพบุตร
 วิศวกร
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา


ลงชื่อ
 นายอนุรักษ นมะสิงห์ 17๕-๑๖๕
 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ
 นายวิชชัย เถลิษฐ์พิษฐ์
 ช่าง
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

แหล่งที่มาราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
งานปรับปรุงงบประมาณประจำปี 2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย

	รายการ	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตย์	
1.1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
1.2	เว็บไซต์ One Stock Home	
1.3	บริษัท ไอคอน เดคคอร์เรทีฟ จำกัด	
1.4	หจก. เอเค เจริญกิจ	
2	หมวดงานอื่นๆ	
2.1	บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงประจำปี 2566	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ นุมะสินทร์) 17.๑.๖๖
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโชคอำนวย บรรพบุตร)
วิศวกร
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชัย เฉลิมทรัพย์)
ช่าง
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานงบประมาณประจำปี 2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1	หมวดงาน ซ่อมแซมห้องประชุม						
	งานรื้อผนังเดิมพร้อมขนำทิ้ง	36	ตร.ม.		-		-
	งานกรุผนังอิปซ์บอร์ด หนา 9 มม.	18	ตร.ม.	300.00	5,400.00	5,400.00	-
	งานติดตั้งวอลเปเปอร์	36	ตร.ม.	350.00	12,600.00	12,600.00	-
	รวมงานข้อที่ 1				18,000.00	18,000.00	-
2	หมวดงาน ซ่อมแซมผนังด้านนอก					-	-
	งานซ่อมแซมผนังแตกร้าว และจุดน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร ทางทิศใต้(ด้านหลัง)	400	ตร.ม.		-	-	-
	งานซ่อมแซมผนังแตกร้าว จุดน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร ทางตะวันออก(ด้านซ้าย)	320	ตร.ม.		-	-	-
	งานซ่อมแซมผนังแตกร้าว จุดน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร ทางตะวันตก(ด้านขวา)	320	ตร.ม.		-	-	-
	งานซ่อมแซมจุดรั่วซึมบริเวณกระชกด้านหน้าเสา ทางทิศเหนือ(ด้านหน้า)	320	ตร.ม.		-	-	-
	รวมงานข้อที่ 2						
3	หมวดงาน ทาสีผนังด้านนอกอาคาร					-	-
	งานทาสีผนังด้านนอกอาคาร ทางทิศใต้(ด้านหลัง)	400	ตร.ม.	75.00	30,000.00	30,000.00	-
	งานทาสีผนังด้านนอกอาคาร ทางตะวันออก(ด้านซ้าย)	320	ตร.ม.	75.00	24,000.00	24,000.00	-
	งานทาสีผนังด้านนอกอาคาร ทางตะวันตก(ด้านขวา)	320	ตร.ม.	75.00	24,000.00	24,000.00	-
	งานทาสีฉาบหลังคา โดยทาสีฉาบ ไม้	20	ตร.ม.	94.00	1,880.00	1,880.00	
	ค่าจ้างช่าง ไม้	1,040	ตร.ม.	50.00	52,000.00	52,000.00	-
	รวมงานข้อที่ 3				131,880.00	131,880.00	-

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
4	หมวดงาน ซ่อมแซมหน้าต่างรั่วซึม					-	-
	งานซ่อมแซมหน้าต่างรั่วซึมบริเวณห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	1	งาน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-
	งานเปลี่ยนผ้าเบรคาน(ที่บาร์)ขนาด 60 x 60x 0.8 ซม. ที่ชำรุดบริเวณห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	18	ตร.ม.	398.00	7,327.18	7,327.18	-
	งานซ่อมแซมหน้าต่างรั่วซึมบริเวณห้องเก็บเอกสาร ชั้น3	1	งาน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-
	งานเปลี่ยนผ้าเบรคาน(ที่บาร์)ขนาด 60 x 60x 0.8 ซม. ที่ชำรุด บริเวณห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3	35	ตร.ม.	398.00	13,870.30	13,870.30	-
	รวมงานข้อที่ 4				28,197.48	28,197.48	-
5	หมวดงาน ซ่อมแซมหลังคา					-	-
	งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณกระจกด้านหน้าสาขาและห้องATM.	1	งาน	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-
	งานทำความสะอาดบานวอลวอยต่อแผ่นกระเบื้องด้วย โฟลิดูริเทน พียูพร้อมทาสีอะคริลิก	290	ตร.ม.	341.00	98,890.00	98,890.00	-
	กันรั่วซึม100%สำหรับหลังคาพร้อมวางแผ่นด้ายกันซึม (ทาสีจำนวน 3 เทียว)						
	รวมงานข้อที่ 5				105,890.00	105,890.00	-
6	หมวดงาน ซ่อมแซมท่อน้ำ บนฝ้าเพดาน					-	-
	งานซ่อมท่อประปาเหนือฝ้าเพดาน บริเวณ ชั้น 4	1	งาน	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-
	งานซ่อมฝ้าเพดาน(ห้องเก็บของ)บริเวณชั้น 4	15	ตร.ม.	298.00	4,470.00	4,470.00	-
	งานทาสีฝ้าเพดาน(ห้องเก็บของ)บริเวณชั้น 4	15	ตร.ม.	33.00	495.00	495.00	-
	งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน(ที่บาร์)ขนาด 60 x 60x 0.8 ซม. บริเวณโถงบันไดทางขึ้น ชั้น 4	12	ตร.ม.	398.00	4,776.00	4,776.00	-
	รวมงานข้อที่ 6				23,246.00	23,246.00	-
	รวมงาน				307,213.48	307,213.48	-
	อัตราร้อยละ					100%	0%

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณารายการใช้พัสดุงานปรับปรุง/ซ่อมแซมในครั้งนี้อยู่ใช้วัสดุผลิตภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานงานปรับปรุงฯ

ลงชื่อ
(นายโชคอำนาจ บรรพบุตร)
วิศวกร

ลงชื่อ
(นายอนุรักษ นุมะสิงห์)
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ
(นายอรรถชัย เจริญทรัพย์)
กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา