

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,490,220.12 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 ก.พ. 2569

เป็นเงิน 1,490,220.12 บาท

ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี) บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด คือ

5.1 บริษัท บูรณรัตน์เอนยีเนียริง จำกัด

5.2 บริษัท นีท โทเทล เซอร์วิสเสส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5.3 บริษัท สหแสงทอง เพอร์นิเจอร์ จำกัด

6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายสิงหา อุษยากุล



ประธานกรรมการ

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายกิตติพันธ์ กิตา




กรรมการ

วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร



กรรมการและเลขานุการ

วิศวกร

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ
งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน (ราคาวัสดุ)	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
	งานซ่อมแซมความเสียหาย จากเหตุแผ่นดินไหว					
1	อาคาร 1		157,790.00	157,790.00		
2	อาคาร 2		583,667.57	583,667.57		
3	อาคาร DC		48,250.00	48,250.00		
	รวมเป็นเงิน		789,707.57	789,707.57		
	อัตรา (ร้อยละ)				100.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายสีงหา อุษัยกุล) หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ วันที่ 13 ก.พ. 69

ลงชื่อ  กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายกิตตินันท์ กิตา) วิศวกรอาวุโส วันที่ 12 ก.พ. 69

ลงชื่อ  กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและเลขานุการ
(นายศักดิ์ชาย ลอยสมพร) วิศวกร วันที่ 12/2/69

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ(Microsoft Excel)
ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในซองราคากลางที่มีการปัดเศษลงเป็นหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางต่อไป

บัญชีแสดงพัฒนาประมาทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ	
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)				
ชั้น G										
1	ห้อง Generator	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
2	ห้อง Fire Pump	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00			
3	ห้อง AHU	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00			
					รวมงานชั้น G		4,300.00			
ชั้น 1										
1	ห้องคนตรีสากล	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
					รวมงานชั้น 1		860.00			
ชั้น 2										
1	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	ผนังกระบือผนังในห้องนั่งชายหยุดพักผ่อน	1.00	งาน	800.00	800.00	800.00			
2		ผนังกระบือผนังในห้องนั่งชายหยุดพักผ่อน	1.00	งาน	2,400.00	2,400.00	2,400.00			
3		ผนังกระบือผนังในห้องนั่งชายหยุดพักผ่อน	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
4		ผนังห้องเก็บของ มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00			
5		ฝ้าห้องเก็บของ แตกร้าว	1.00	งาน	1,650.00	1,650.00	1,650.00			
6		ผนังห้องน้ำ กระเบื้องแตกหลุดร่วง	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00	1,800.00			
7		ผนังห้อง AHU แตกร้าวมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00			
8		ผนังห้อง AHU แตกร้าวมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00			
9		ผนังห้อง AHU แตกร้าวมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00			
10		ผนังห้อง AHU แตกร้าวมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00			
					รวมงานชั้น 2		14,230.00			
ชั้น 3										
1	ผนังห้องเก็บของ แตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.		2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
2	ผนังห้อง Rack แตกร้าว (ด้านนอก) น้อยกว่า 3 มม.		3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00			
3	ผนังห้องเก็บของ แตกร้าว (ด้านใน) น้อยกว่า 3 มม.		2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			

บัญชีแสดงวัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
4		ผนังห้องเก็บของ แดกร้าว (ด้านใน) น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5		ผนังห้องเก็บของ แดกร้าว (ด้านนอก) น้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
6		กระจกภายในห้องแดกร้าว	1.00	บาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
7		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
8		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
9		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
10		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
					รวมงานชั้น 3		15,110.00	15,110.00	
ชั้น 4									
1		ผนังห้อง Party แดกร้าว (ด้านนอก) น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
2		ผนังห้องเก็บของ แดกร้าว (ด้านนอก) น้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
3		ผนังห้องเก็บของ แดกร้าว (ด้านนอก) มากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
4		ผนังห้องเก็บของ แดกร้าว (ด้านใน) น้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
5		เสาห้องเก็บของ แดกร้าว	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
6		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
					รวมงานชั้น 4		9,540.00	9,540.00	
ชั้น 5									
1		เสาห้องเก็บของ แดกร้าว	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2		ขอบหน้าต่าง ห้องเก็บของ แดกร้าว มากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
3		เสาห้องเก็บของ แดกร้าว มากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
4		ฝ้าห้องผู้ต้อนรับฝ่าย	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
5		ฝ้าเพดานทางเดินโถงลิฟต์	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
6		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
7		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
8		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคาหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
9		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
		รวมงานชั้น 5				8,840.00	8,840.00		
ชั้น 6									
1	ฝ่ายบริหารพื้นที่ ทพม. และบริเวณพล	ผนังข้างป้ายห้องนั่งชายแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
2		ผนังห้องเก็บของ แตกกว้าง (ด้านนอก) มากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
3		ผนังแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
4		ผนังห้องเก็บของ แตกกว้าง (ด้านใน)น้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
5		ผนังห้องเก็บของ แตกกว้าง (ด้านใน)มากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
6		เสาห้องเก็บของ แตกกว้าง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
7		ผนังทางหนีไฟ แตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
8		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
9		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
10		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
11		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
		รวมงานชั้น 6				10,250.00	10,250.00		
ชั้น 7									
1	ฝ่ายบริหารพื้นที่ ทพม. และบริเวณพล	ห้องเก็บเพิ่ม วัสดุตกแตงผนังเสาแตกเสียหาย	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
2		ห้องเก็บเพิ่ม วัสดุตกแตงผนังเสาแตกเสียหาย	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
3		ผนังห้องSTORAGE แตกกว้าง มากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
4		ตู้เก็บของด้านหลังแตกเสียหาย	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
5		ผนังห้อง pantry แตกกว้าง มากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
6		ผนังปูนฉาบเสาแตกกว้าง น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
7		รอยต่อระหว่างผนังกับเสาแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
8		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
9		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		

บัญชีแสดงมูลค่าทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ณาการอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
10		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
		รวมงานชั้น 7				14,890.00	14,890.00		
ชั้น 8									
1		วัสดุตกแต่งพื้นเสาแตกเสียด้านบริเวณเหนือเก็บของ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
2	ฝ่ายบริหาร NPA	วัสดุตกแต่งพื้นเสาแตกเสียด้านบริเวณเหนือเก็บของ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
3		ผนังปูนฉาบเสาแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
4		ผนังห้องมีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5		เสาด้านภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
6		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
		รวมงานชั้น 8				10,140.00	10,140.00		
ชั้น 9									
1		วัสดุตกแต่งผนังเสาแตกเสียด้านเหนือเก็บเอกสาร	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
2		ผนังปูนฉาบเสาแตกกว้าง ห้องเก็บเอกสารน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
3		วัสดุตกแต่งผนังเสาแตกเสียด้านเหนือเก็บเอกสาร	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
4	ฝ่ายตรวจสอบสภาพ	ขอบประตูห้อง RACK ฉีกเป็นร่องน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
5		ผนังปูน ผนังหน้าห้อง มีรอยร้าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
		รวมงานชั้น 9				7,360.00	7,360.00		
ชั้น 10									
1		ฝ้าฉาบเรียบ ห้องรับรอง ฉีกเป็นร่อง	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
2		วัสดุตกแต่งผนังเสาแตกเสียด้านเหนือ AHU	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
3	พื้นที่รับรองผู้บริหาร ณาการ	ผนังปูน บริเวณโถงบริเวณเสาแตกกว้าง+wallpaper	3.00	ตร.ม.	1,500.00	4,500.00	4,500.00		
4		ฝ้าฉาบเรียบ ห้องทำงาน ฉีกเป็นร่อง	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
5		พื้นทางเดิน ทางออก ประตูหนีไฟ เป็นขอบแตก	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
6		เสาด้านภายในห้องมีรอยแตกกว้าง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		

ห้อง AHU 1

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
7		เสาคานภายในห้องมีรอยแตกร้าว	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
		รวมงานชิ้น 10				13,650.00	13,650.00		
ชั้น 11									
1		ผนังกระเบื้องในโถงรับรอง หลุดร่อน	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2		ฝ้าฉาบเรียบ ห้องทำงาน ชั้นเป็นร่อง	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
3		ผนังปูนฉาบ ทางหนีไฟ แตกร้าวมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
4		ฝ้าปูนฉาบ ห้อง Parity แตกร้าว	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
5		ผนังปูนฉาบ ในห้องรับรอง แตกร้าวมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
6		โถงรับรอง	20.00	ตร.ม.	1,100.00	22,000.00	22,000.00		
7		ทางเข้าห้อง MD	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	3,000.00		
8		ประตูทางออกหนีไฟชั้น น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
9		ผนังภายในห้องมีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
10		ผนังภายในห้องมีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
		รวมงานชิ้น 11				41,390.00	41,390.00		
ชั้นคานฟ้า									
1		น๊อตยึดโครงหลังคาตาดฟ้าหลุด	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2		ขอบปูนก่อ ฐานมอดอร์ลิฟต์ บริเวณห้องลิฟต์ มีรอยร้าว	1.00	ม.	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
3		ผนังพาดานภายในห้องมีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
4		ผนังภายในห้องมีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5		ผนังภายในห้องมีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
6		ผนังภายในห้องมีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
		รวมงานชั้นคานฟ้า				7,230.00	7,230.00		
		รวมเงิน อาคาร 1				157,790.00	157,790.00		

บัญชีแสดงพฤติสภาพวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
ชั้น B									
1	ห้อง AHU	มีรอยแตกร้าวตามกำแพงภายในห้องน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
2		มีรอยแตกร้าวตามกำแพงภายในห้องน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
					รวมงานชั้น B		3,010.00		
ชั้น 1									
ฝ่ายพิธีการสินค้า									
กระเบื้องแกรนิตหินผนังชายภายในฝ่ายแยก			1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2	ผนังคอนกรีตบริเวณห้อง AHU ROOM 3 แตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.		2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
3	หินแกรนิตบริเวณเสาหตุคัลลอน		1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
4	ผนังภายนอกห้อง AHU ตันมุงมแซมแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.		3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5	ผนังคอนกรีตข้างกระจกฝั่ง AHU แตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.		1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
6	ผนังคอนกรีตทางเข้าห้องนั่งภายในฝ่ายแยกน้อยกว่า 3 มม.		1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
7	บันไดหนีไฟ		7.00	ม.	430.00	3,010.00	3,010.00		
8	ห้อง AHU		3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
					รวมงานชั้น 1		14,310.00		
ชั้น 2									
ฝ้าเพดานโถงทางเดินมีรอยแตกร้าว			6.00	ม.	350.00	2,100.00	2,100.00		
2	ส่วนกลาง		1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
3	ผนังหินในฝ่าย สป. มีรอยแตกร้าว		1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
4	สป		ผนังในส่วนพื้นที่รับตุ้บค่าบริหารหนี้ มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00	
5			ผนังในส่วนห้อง PANTRY มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00	
6	ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค		1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
7	บันไดหนีไฟ		4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
8	บันไดหนีไฟ		7.00	ม.	430.00	3,010.00	3,010.00		
9	ฝ้าห้องนำชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.		2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
10	ห้อง AHU		2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคาหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
11		ห้อง AHU มุมแหลม มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
12	ทางเชื่อม	งานติดตั้งฝ้าคานเวดต้ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	48,377.57	48,377.57	48,377.57		รวมติดตั้ง
					รวมงานชิ้น 2		74,367.57	74,367.57	
ชิ้น 3									
1		ผนังและ wallpaper หน้าห้อง 302 มีรอยแตกร้า	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	5,000.00		
2		ผนังและ wallpaper หน้าห้อง 304 มีรอยแตกร้า	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	5,000.00		
3		ผนังและ wallpaper หน้าห้อง 303 มีรอยแตกร้า	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	5,000.00		
4		ผนังและ wallpaper หน้าห้อง 302 มีรอยแตกร้า	1.00	ตร.ม.	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
5		ผนังกระเบื้องในห้องเตรียมอาหารหลุดล่อน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
6		ผนังกระเบื้องผนังกระจกในห้องเตรียมอาหารหลุดล่อน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
7		ผนังกระเบื้องใต้คานในห้องเตรียมอาหารหลุดล่อน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
8		ผนังทางเดินหลังห้องเตรียมอาหารมีรอยแตกร้าน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
9		ผนังกระเบื้องภายนอกอาคารตรงระเบียงหลุดล่อน	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
10	พื้นที่ส่วนกลาง	หลังคากระเบื้องชั้น 3 มีรอยแตกร้า	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
11		ฝ้าเพดานห้องประชุมห้อง 302 มีรอยแตกร้า	1.00	ตร.ม.	350.00	350.00	350.00		
12		ผนังห้องควบคุมระบบเสียง 302 มีรอยแตกร้าน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
13		ผนังหลังห้องควบคุมระบบเสียง 302 มีรอยแตกร้าน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
14		ฝ้าเพดานโถงทางเดินมีรอยแตกร้า	3.00	ม.	350.00	1,050.00	1,050.00		
15		ผนังทึบแกบริตหน้าห้องนำหญิงลู่อ่อน	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
16		ฝ้าเพดานหน้าทางเข้าห้องนำชาย มีรอยแตกร้า	1.00	ม.	350.00	350.00	350.00		
17		ฝ้าเพดานหน้าห้องพยาบาล มีรอยแตกร้า	2.00	ม.	350.00	700.00	700.00		
18		ฝ้าเพดานหน้าห้องแยกประสงศ์ มีรอยแตกร้า	3.00	ม.	350.00	1,050.00	1,050.00		
20		ห้องประชุม 304							
		ผนังและ wallpaper หน้าห้อง 304 มีรอยแตกร้า	3.00	ตร.ม.	2,500.00	7,500.00	7,500.00		
21		ห้องประชุม 303							
		ผนังและ wallpaper หน้าห้อง 303 มีรอยแตกร้า	1.00	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
22		ทึบไฟใหญ่ชิ้น 3							
		ทึบไฟใหญ่ไฟฟ้า	5.00	ม.	350.00	1,750.00	1,750.00		

บัญชีแสดงพฤติสภาพวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
23		หม้อไฟฟ้าชนิด 3 (ฉีกจุด)	5.00	ม.	350.00	1,750.00	1,750.00		
24		ห้องมุงแหลม มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
25		ฝ้าห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
26		ฝ้าห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
27		ห้องมุงแหลม มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
28		ฝ้าห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
29		ฝ้าห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
		รวมงานชั้น 3				86,970.00	86,970.00		
ชั้น 4									
1		ห้องประชุม 402	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
2		ห้อง AHU	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
3		ห้องน้ำ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
4		ฝ้ากระเบื้องห้องน้ำหญิงมีแตกร้าว	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
5		ห้องฝ้าห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	7.00	ม.	430.00	3,010.00	3,010.00		
6		ห้องฝ้าห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
7		ห้อง AHU	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
8		ห้องฝ้าห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
9		ห้องฝ้าลิฟต์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
10		บันไดหนีไฟ	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
11		ฝ้าห้องไฟฟ้าใหญ่ชั้น 4 (ฉีกจุด) แตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	5.00	ม.	430.00	2,150.00	2,150.00		
		รวมงานชั้น 4				18,480.00	18,480.00		
ชั้น 5									
1		ฝ้าฝ้าห้องรับแขกมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
2		ฝ้าฝ้าห้องทดสอบระบบมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
3		ฝ้าฝ้าหน้าห้องทดสอบระบบมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคาหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
4	ห้องประชุม	หน้ากากหัวจ่ายแอร์หลอด	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
5		หน้ากากหัวจ่ายแอร์หลอดห้องทดสอบระบบ	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
6		ผนังกระดาษเบรคห้องน้ำหญิงแยกรั่ว	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
7		รอยต่อผนังกระดาษเบรคห้องน้ำชายแยกรั่ว	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
8	ฝ่ายพัฒนาระบบ	ฉนวนกันไฟมีรอยแยกรั่ว	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
9	สารสนเทศ	ผนังห้องทดสอบระบบ 1 มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	2.00	น.	430.00	860.00	860.00		
10		หัวจ่ายแอร์ห้องปริ้นเตอร์หลอด	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
11		ผนังหลังห้องผู้ช่วยผอ. มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	3.00	น.	430.00	1,290.00	1,290.00		
12		ผนังหน้าไฟใหญ่ชั้น 5 แยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	4.00	น.	430.00	1,720.00	1,720.00		
13	ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ	ผนังหน้าไฟใหญ่ชั้น 5 แยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	6.00	น.	430.00	2,580.00	2,580.00		
14		ผนังผนังลิปต์ MD มีรอยแยกรั่วมากกว่า 3 มม.	4.00	น.	550.00	2,200.00	2,200.00		
15		ผนังผนังลิปต์ MD มีรอยแยกรั่วมากกว่า 3 มม.	5.00	น.	550.00	2,750.00	2,750.00		
16	ห้อง AHU	ผนังผนังห้องน้ำชาย มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	5.00	น.	430.00	2,150.00	2,150.00		
17		ผนังผนังห้องน้ำชาย มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	5.00	น.	430.00	2,150.00	2,150.00		
18		ผนังผนังห้องน้ำชาย มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	1.00	น.	430.00	430.00	430.00		
19		ผนังผนังห้องน้ำชาย มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	1.00	น.	430.00	430.00	430.00		
		รวมงานชั้น 5				30,100.00	30,100.00		
		ชั้น 6 พินผู้บริหารระดับสูง รองกรรมการผู้จัดการ							
1	พื้นที่ผู้บริหาร	ผนังหน้าไฟใหญ่ชั้น 6 แยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	6.00	น.	430.00	2,580.00	2,580.00		
2		ผนังหน้าไฟใหญ่ชั้น 6(ตึกจุด) แยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	7.00	น.	430.00	3,010.00	3,010.00		
3		ผนังผนังห้องน้ำชาย มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	4.00	น.	430.00	1,720.00	1,720.00		
4	ห้อง AHU	ผนังผนังลิปต์ MD มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	4.00	น.	430.00	1,720.00	1,720.00		
5		ผนังผนังลิปต์ MD มีรอยแยกรั่วห้องยอกว่า 3 มม.	3.00	น.	430.00	1,290.00	1,290.00		
6		ผนังผนังลิปต์ MD มีรอยแยกรั่วมากกว่า 3 มม.	2.00	น.	550.00	1,100.00	1,100.00		
		รวมงานชั้น 6				11,420.00	11,420.00		

บัญชีแสดงต้นทุนประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
ชั้น 7 พื้นที่ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ									
1		กระเบื้องเบี่ยงภายนอกอาคารห้องผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ห้อง701) แดกซ์จูด หลุดหล่อน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2		ผนังยิปซัมบริเวณพื้นที่รับรองมรยอแดกซ์จ่าว	3.00	ม.	350.00	1,050.00	1,050.00		
3		ผนังยิปซัมบริเวณพื้นที่รับรองมรยอแดกซ์จ่าว	4.00	ม.	350.00	1,400.00	1,400.00		
4		ผนังยิปซัมบริเวณห้องPANTRY 2 มรยอแดกซ์จ่าว	3.00	ม.	350.00	1,050.00	1,050.00		
5		ผนังยิปซัมบริเวณห้องPANTRY 2 มรยอแดกซ์จ่าว	3.00	ม.	350.00	1,050.00	1,050.00		
6		ผนังยิปซัมบริเวณห้องPANTRY 1 มรยอแดกซ์จ่าว	2.00	ม.	350.00	700.00	700.00		
7		ผนังยิปซัมบริเวณห้องPANTRY 1 มรยอแดกซ์จ่าว	2.00	ม.	350.00	700.00	700.00		
8		กระเบื้องผนังบริเวณห้องน้ำหญิง แดกซ์จูดหลุดหล่อน	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
9		กระเบื้องผนังบริเวณห้องน้ำชาย แดกซ์จูดหลุดหล่อน	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
10		ฝ้ายิปซัมบริเวณห้องน้ำหญิง แดกซ์จูด	1.00	ตร.ม.	350.00	350.00	350.00		
11		ฝ้ายิปซัมบริเวณหน้าห้องผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ห้อง701) แดกซ์จูด	1.00	ตร.ม.	350.00	350.00	350.00		
12		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 7 มรยอแดกซ์จ่าวน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	550.00	2,200.00	2,200.00		
13		ห้อง AHU	4.00	ม.	550.00	2,200.00	2,200.00		
14		ผนังผนังลพฟ MD มรยอแดกซ์จ่าวน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
15		ห้อง AHU	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
		รวมงานชั้น 7				19,060.00	19,060.00		
ชั้น 8									
1		ผนังคอนกรีตบริเวณผนังต่างแตรจ่าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
2		ผนังคอนกรีตบริเวณผนังประตูภายนอกห้อง AHU แดกซ์จ่าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
3		ผนังคอนกรีตบริเวณผนังประตูภายนอกห้อง AHU แดกซ์จ่าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
4		ผนังคอนกรีตมรยอแดกซ์จ่าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
5		ผนังคอนกรีตแตรจ่าวบริเวณภายในห้องเก็บของ	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
6		CENTER-ภูมิภาค	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		

บัญชีแสดงมูลค่าประเมินทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์เป็นมูลค่าในตลาดในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พื้นที่ ในประเทศ	พื้นที่ ต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคาหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
7		ฝ้าแตกบริเวณภายในสำนักงาน	1.00	ม.	350.00	350.00	350.00		
8		ฝ้ายกรวมตลอดห้อง	3.00	ตรม.	1,500.00	4,500.00	4,500.00		
9		สิ้นเปลืองตู้แอร์	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
10		ฝ้างคอบนฝ้าที่ฝ้าผนัง	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
11		ฝ้าผนังบริเวณภายในฝ้ายกรวมฝ้าผนัง	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
12		ตู้ปรับอากาศและ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
13		ปลอกภัยทางเทคโนโลยี	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
14		ฝ้าผนังในห้องเก็บของมีรอยแตก	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
15		ฝ้าผนังบริเวณภายนอกทางเข้า	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
16		ฝ้าผนังบริเวณภายนอกทางเข้า	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
17		ฝ้าผนังบริเวณภายนอกทางเข้าและห้องอื่น (หน้าตู้เตาบิน)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
18		ฝ้าผนังภายในห้องน้ำชายมีรอยแตก	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
19		ฝ้าผนังภายในห้องน้ำชายมีรอยแตก	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
20		ฝ้าผนังภายในห้องน้ำชายมีรอยแตก	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
21		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
22		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	5.00	ม.	430.00	2,150.00	2,150.00		
23		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
24		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
25		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
26		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
27		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
28		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
29		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
30		ฝ้าผนังฝ้าใหญ่ ชั้น 8 มีรอยแตก	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
ชั้น 9									
รณงานชั้น 8									
1		กระเบื้องแตกรื้อบริเวณทางเข้าส่วนติดตามและประเมินผล และ	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
2		ผนังบริเวณหน้าห้อง AHU แตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
3	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก	ฝ้าบริเวณภายในห้อง Pantry มีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
4		ผนังภายในฝ่ายมีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5		ผนังข้างโต๊ะ ผอ. มีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
6		ฝ้ามีรอยแตกรื้อและสีหลุดร่อน	1.00	ม.	350.00	350.00	350.00		
7		ผนังบริเวณเหนือประตูห้อง AHU มีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
8		ผนังภายในห้องเก็บเอกสารมีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
9		ผนังภายในห้องเก็บเอกสารมีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
10		ผนังคอนกรีตหน้าห้องประชุมมีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
11	ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร	ผนังภายในห้องประชุมมีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
12		ผนังภายในห้องผู้บริหาร มีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
13		ฝ้าภายในห้องผู้บริหารมีรอยแตกรื้อ	1.00	ม.	350.00	350.00	350.00		
14		ฝ้าภายในพื้นที่ทำงานมีรอยแตกรื้อ	1.00	ม.	350.00	350.00	350.00		
15		ฝ้าภายในพื้นที่ทำงานมีรอยแตกรื้อ	3.00	ม.	350.00	1,050.00	1,050.00		
16		ฝ้าบริเวณทางเข้าฝ่ายมีรอยแตกรื้อ	2.00	ม.	350.00	700.00	700.00		
17	พื้นที่ส่วนกลาง	ผนังกระเบื้องภายในห้องน้ำหญิงแตกรื้อ และหลุดร่อน	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
18		ผนังกระเบื้องภายในห้องน้ำหญิงหลุดร่อน	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
19		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 9 แตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
20		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 9 (อีกจุด) คาน แตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
21		ผนังฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
22	พื้นที่ส่วนกลาง	ผนังฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
23		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกรื้อไม่น้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		

บัญชีแสดงวัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
		รวมงานชั้น 9				34,140.00	34,140.00		
		ชั้น 10							
1		ฝ้าบริเวณระเบียงภายนอกอาคารข้างห้อง ผด แตกชำรุดหลุดหล่น	1.00	จุด	550.00	550.00	550.00		
2		ผนังยิปซัมบริเวณห้องผู้ชำนาญการฝ่ายการบัญชีมีรอยแตกร้าว	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
3		ผนังยิปซัมบริเวณห้องประชุมฝ่ายการบัญชีมีรอยแตกร้าว	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
4		ผนังหน้าห้อง AHU ซึ่งห้องผดผกมีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
5		ฝ้าบริเวณระเบียงภายนอกอาคารข้างโถงหัวหน้าส่วนบัญชีค่าใช้จ่าย แตกชำรุดหลุดหล่น	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
6		ผนังซึ่งโถงหัวหน้าส่วนบัญชีค่าใช้จ่ายมีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
7		ผนังยิปซัมบริเวณห้องระบบเครือข่าย (Rack) มีรอยแตกร้าว	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
8		ผนังคอนกรีตหน้าลิฟท์ผู้บริหารมีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
9		ผนังคอนกรีตหน้าลิฟท์ผู้บริหารมีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
10		กระเบื้องบริเวณห้องนำหนังสือแยกห้อง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
11		กระเบื้องบริเวณห้องนำหนังสือแยกห้อง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
12		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 10 มีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
13		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 10(สีจุด) มีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	6.00	ม.	430.00	2,580.00	2,580.00		
14		ผนังฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกร้าวมากกว่า 3 มม.	5.00	ม.	550.00	2,750.00	2,750.00		
15		ผนังฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
16		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
17		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
18		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
19		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
		รวมงานชั้น 10				27,830.00	27,830.00		
		ชั้น 11							

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ	
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
1	ฝ่าย พนร.	ฝ้าไม้ตกแต่งกับผนัง มีรอยแยก (ห้อง ผอ.)	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2		ผนัง (โต๊ะหน. ส่วน) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
3		รอยแตกเพดานโพลีเอสเตอร์ตกแต่ง (มุมตัดห้อง ผอ.)	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
4		ผนังไม้ฝ้าตกแต่ง (ทางเข้าฝ่าย) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	1,500.00	6,000.00	6,000.00			
5		ผนัง (ห้องเก็บของ) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00			
6		รอยร้าวฝ้า (ห้องปรีนเตอร์)	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00			
7		ผนัง (ทางเข้าห้องเก็บของ) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
8		ผนัง (ทางเข้าห้องเก็บของ) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
9		รอยร้าวฝ้า (หลังโต๊ะ หน.ส่วน มุม)	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
10		ผนังมุมประตู(ห้องประชุมรวม) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
11		ผนังมุมประตู(ห้องประชุมรวม) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00			
12		กระเบื้องโมเสค หกชุด (ภายในห้องพักปฏิบัติงาน)	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
13		ผนังหน้าต่าง (ส่วนอาคารพนักงาน) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
14		ผนังกับฝ้า (ส่วนอาคารพนักงาน) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
15		แนวคานามีรอยแตกกว้างกว่า 3 มม.	4.00	ม.	550.00	2,200.00	2,200.00			
16		บันไดหนีไฟใหญ่	ผนังฉีกที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
17		ห้อง AHU	ผนังผนังฉีก MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
18			ผนังผนังฉีก MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
19			ผนังผนังห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
20			ผนังผนังห้องน้ำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
		รวมงานชิ้น 11				33,720.00	33,720.00			
ชิ้น 12										
1	ฝ่าย บง.	มุมหน้าต่าง (มุมตึก) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
2		ฝ้ากับผนังปูน มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00			

บัญชีแสดงที่สุดประมาณค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นที่สุดที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
3		ผนังปูน มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
4		ผนังเบากับผนังปูน (ผสม ช่องทางเข้า) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
5		ผนังกับ คาน (หน.ส่วน) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
6	ฝ่าย สส.	ผนัง (หน.ส่วน) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
7		ฝ้าไม้ตกแต่งกับผนัง มีรอย (หน้าห้องเก็บของ)	2.00	ม.	2,000.00	4,000.00	4,000.00		
8		พรมรอยร้าว รางม่าน (ห้องผด.)	2.00	ม.	350.00	700.00	700.00		
9		ผนังหน้าต่าง (ห้องปรีมเตอร์) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
10		ผนังหน้าต่าง (ห้องปรีมเตอร์) เพิ่ม 1 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
11	ฝ่าย สส.	ผนังหน้าต่าง (ห้องปรีมเตอร์) เพิ่ม 2 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
12		ผนังหน้าต่าง (ห้องปรีมเตอร์) เพิ่ม 3 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
13		ผนังหน้าต่างและผนัง (ห้องผสมผด.) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
14		ผนังหน้าต่างและผนัง (ห้องผสมผด.) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
15		ผนังประตูทางเข้าฝ่ายด้านซ้าย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
16		ผนังประตูทางเข้าฝ่ายด้านซ้าย เพิ่มเติม มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
17		ผนังประตู (ห้องรับรอง) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
18		ผนัง (ทางเดิน call center) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
19		ผนังกับเสา (ผสม สส.) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
20	ฝ่าย สส.	ผนัง (ห้องปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง) มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
21		ผนังหน้าต่าง (ห้อง call center) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
22		กระเบื้องโมเสค หูศ (ภายนอกห้อง call center)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
23		ผนังกับเสา (ห้อง call center) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
24		ผนังประตู (ห้องเก็บของ call center) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
25		ผนังกับเสา (ห้อง call center) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
26		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 12 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
27	บันไดหินไฟใหญ่	ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 12 (ติดจุด) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		

บัญชีแสดงทรัพย์สินประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ	
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
28	ห้อง AHU	เม้มฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00			
29		เม้มฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00			
30		เม้มฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
31		เม้มฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00			
32	ห้อง AHU	เม้มฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	4.00	ม.	550.00	2,200.00	2,200.00			
33		เม้มฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
34		เม้มฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
35		เม้มฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
36		เม้มฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
			รวมงานชั้น 12				38,070.00	38,070.00		
ชั้น 14										
1		กระบี่ของหลอด (ภายนอก ห้องเก็บของ ส่วนสนับสนุนข้อมูลเครดิต)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
2		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
3		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
4		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
5		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
6		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
7	ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ	รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
8		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
9		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
10		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
11		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
12		รอยร้าว 1 จุด ภายใน ฝ่าย ศษ. มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
13			แนวคาน มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
14		บันไดหนีไฟใหญ่	แผงหนีไฟใหญ่ชั้น 14 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	6.00	ม.	430.00	2,580.00	2,580.00		

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
15		แผงหินไฟใหญ่ชั้น 14 (อีกจุด) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
16		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
17	ห้อง AHU	แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	2.00	ม.	550.00	1,100.00	1,100.00		
18		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
19		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
20	ห้อง AHU	แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
21		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
รวมงานชั้น 14						23,960.00	23,960.00		
ชั้น 15									
1		ฝ้า (ห้อง ผอ.) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
2	ฝ่าย หส.	ผนัง(ห้องครัว) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
3		ฝ้ากับผนัง (ห้องถ่ายเอกสาร) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
4		ผนัง(สวนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5	ฝ่าย หส.	ผนัง(ผข.ผอ.) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
6	ฝ่าย วว.	ผนังภายในฝ่าย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
7		พรอยรั้วฝ้าเพดานภายในฝ่าย	3.00	ม.	350.00	1,050.00	1,050.00		
8		แนวคาน มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
9	บันไดหิมไฟใหญ่	ผนังลิฟท์ มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
10		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 15 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
11		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 15(อีกจุด) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
12		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
13	ห้อง AHU	แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
14		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
15		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
16		แผงสังกะสีพท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
					รวมงานชั้น 15		17,440.00	17,440.00	
ชั้น 16									
1	ผู้บริหารระดับสูง	พบรอยร้าวผิว (รับลูกค้ำ)	1.00	ม.	350.00	350.00	350.00		
2		ผนังด้านซ้ายฝั่งกระจกหน้าต่าง มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
3	ฝ่าย สก.	ผนัง (ห้องปรีมเตอร์) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
4		ผนัง (ห้องเตรียมอาหาร) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
5		แนวคาน มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
6		ผนังลิฟท์ มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	5.00	ม.	430.00	2,150.00	2,150.00		
7	บันไดหนีไฟใหญ่	ผนังหนีไฟใหญ่ชั้น 16 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
8		ผนังหนีไฟใหญ่ชั้น 16(ตึกจุด) คาน มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
9		ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
10		ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
11	ห้อง AHU	ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
12		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
13		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
14		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
					รวมงานชั้น 16		15,140.00	15,140.00	
ชั้น 17									
1		ฝ้าไม้กั้นแต่งมีการแฉกแฉนตัว และชำรุดมุมประตูทางเข้า (ฝั่งลิฟท์ห้อง)	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
2	ฝ่าย กน.	ฝ้า T-BAR มีการแฉกตัว	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
3		ผนังและฝ้า (หน้าห้องปรีมเตอร์) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
4		ผนัง (ห้องงឹบเบกสาง) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5		แนวคาน มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		

ถ้าไม่ต่อเติมไฟงก!

บัญชีแสดงวัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
6	ฝ่าย กก.	ผนังลิฟท์ มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
7		ผนัง (หน้าฝ่าย) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
8		พบรอยแยกหินแกรนิต (หน้าฝ่าย)	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
9		ฝ้าเพดานไม้ตกแต่ง	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
10		ผนัง (ห้องผอ.) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	1,500.00	4,500.00	4,500.00		
11		ฝ้ามีรอยร้าว (ห้องเก็บเอกสาร)	2.00	ม.	350.00	700.00	700.00		
12		ผนัง (ห้องระบบ) มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
13		ผนังหินไฟใหญ่ชั้น 17 มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
14	ห้อง AHU	ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
15		ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
16	ห้อง AHU	ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
17		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
			รวมงานชั้น 17			44,570.00	44,570.00		
			ชั้น 18						
1	บันไดหินไฟใหญ่	พบรอยร้าวผนังกับ ผนังโครงลิฟท์ มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
2		พบรอยร้าวมุมประตู มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
3		ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
4		ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5		ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างมากกว่า 3 มม.	3.00	ม.	550.00	1,650.00	1,650.00		
6		ผนังฝั่งลิฟท์ MD มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
7		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
8		ผนังฝั่งห้องนำชาย มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
			รวมงานชั้น 18			10,250.00	10,250.00		

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
ชั้น 19									
1	ฝ่าย นส.	ผนัง (ช.ผอ.) มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
2		ผนังฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
3		ผนังฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
4		ผนังฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
5		ผนังฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
งานงานชั้น 19									
ชั้น 20									
1	คปท.	เสาอาคาร (หลังใต้เสาดชา) มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
2		ผนัง(ในห้อง 2.4*7) มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	8.00	ม.	430.00	3,440.00	3,440.00		
3		ผนัง (หลังใต้เสาดชา) มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
4		ผนัง ห้องทำงานบ.จาร์ จี คอนเน็คที มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
5		ผนัง ห้องทำงานบ.จาร์ จี คอนเน็คที มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
6	คปท.	ผนัง ห้องทำงาน CENTER) มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
7		ผนัง(ห้องทำงาน CENTER) มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
8		ฝ้าเพดานร้าว(ห้องทำงาน CENTER)	1.00	ม.	350.00	350.00	350.00		
9		ฝ้าเพดานร้าว(ห้องทำงาน CENTER)	2.00	ม.	350.00	700.00	700.00		
10	(พื้นที่ยก.เดิม)	ผนังยิปซั่มกับผนังปูน มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
11	ห้อง AHU	ผนังฝั่งลิฟต์ MD มีรอยแตกร้าวมากกว่า 3 มม.	1.00	ม.	550.00	550.00	550.00		
12		ผนังฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
13		ผนังฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
14		ผนังฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00		
15		ผนังฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
16		ผนังฝั่งห้องนั่งชาย มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		

บัญชีแสดงทรัพย์สินประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ อาคาร DC

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร DC

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ	
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)				
ชั้นใต้ดิน										
1	ห้องเก็บของ	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
2		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
3		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
4		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
รวมงานชั้นใต้ดิน										
ชั้น 1										
1	ห้องน้ำฝน	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	4.00	ม.	430.00	1,720.00	1,720.00			
		รวมงานชั้น 1				1,720.00	1,720.00			
ชั้น 2										
1	ห้องงานระบบ	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
2		ห้องวิศวกรรม	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
3		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
4		ห้อง UPS A	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
5		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00			
6		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
7		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
8		ห้อง UPS B	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
9		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
10		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
รวมงานชั้น 2										
ชั้น 3										
1	ห้องงานระบบ	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
2		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
3		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00			
4		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00			
รวมงานชั้น 3										
					6,880.00		6,880.00			

บัญชีแสดงพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร DC

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
5	ห้อง wall room	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
6	พื้นที่ office	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
7	ห้องน้ำหญิง	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
					รวมงานชั้น 3		4,730.00	4,730.00	
ชั้น 4									
1	ห้องโถงลิฟต์	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
2	ห้อง Steigy	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
3		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
4	ห้องคอมพิวเตอร์ 2	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
5		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
					รวมงานชั้น 4		4,730.00	4,730.00	
ชั้น 5									
1		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
2	ห้องโถง	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
3		กระเบื้องมีรอยแตกกว้าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
4		กระเบื้องมีรอยแตกกว้าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
5	ห้องน้ำหญิง	กระเบื้องมีรอยแตกกว้าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
6		กระเบื้องมีรอยแตกกว้าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
7		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
8	ห้องงนระบบ	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	3.00	ม.	430.00	1,290.00	1,290.00		
9		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
10	ห้องปรีนเตอร์	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	8.00	ม.	430.00	3,440.00	3,440.00		
11		ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
12	ห้องเตรียมอาหาร	ผนังภายในห้องมีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 3 มม.	1.00	ม.	430.00	430.00	430.00		
					รวมงานชั้น 5		25,890.00	25,890.00	

บัญชีแสดงมูลค่าประเมินพัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร DC

ลำดับ	ฝ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
ชั้นคดฟ้า									
1	คดฟ้า	ผนังภายในห้องมีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
2		ผนังภายในห้องมีรอยแตกร้าวเนื้อยกว่า 3 มม.	2.00	ม.	430.00	860.00	860.00		
		รวมงานชั้นคดฟ้า				1,720.00	1,720.00		
		รวมเงิน อาคาร DC				48,250.00	48,250.00		

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

1. ความเป็นมา

ด้วยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุหุ้มตกแต่งผิวโครงสร้าง อาทิ กระจ่าง ฝ้า ฝาผนัง ที่ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อย และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารฯ จึงเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จัดจ้าง ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศการจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคารกับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ หรือสถาบันการเงิน หรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ โดยนับถึงวันที่ยื่นซองมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแต่ละสัญญาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า k) และเป็นผลงานที่เป็น

๑. 

คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดียว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบเป็นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ว่าจ้างออกให้ หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เคยมีผลงานดังกล่าว พร้อมสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อให้ธนาคารฯทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement: e-GP)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

/ (4) กรณีที่...

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

5. รายละเอียดของงาน

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มีรูปแบบรายการและคุณลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	วิธีการซ่อมแซม	จำนวน (จุด)
5.1	ผนังมีรอยแตกร้าวของปูนฉาบ (รอยแยกกว้างไม่เกิน 3 มม.)	การซ่อมรอยร้าวขนาดเล็ก (Hairline Cracks / < 3 มม.) <u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1. ทำความสะอาดรอยร้าว โดยใช้แปรงลวดหรือแปรงแข็ง ขจัดฝุ่น สีหลุตร่อน หรือคราบมัน เซาะเป็นร่องตัว V ให้มีความลึกประมาณ 2 มม. เพื่อให้วัสดุเกาะตัวได้ดี 2. ทา Acrylic Sealant ลงในรอยร้าวให้เต็ม แล้วใช้เกรียงเกลี่ยให้เรียบเสมอผิว 3 ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดผิวให้เรียบ 4. ทาสีรองพื้นและสีทับหน้าชนิดสีน้ำอะคริลิก	288
5.2	ผนังมีรอยแตกร้าวของปูนฉาบ (รอยแยกกว้างเกินกว่า 3 มม.)	การซ่อมรอยร้าวขนาดกลางถึงใหญ่ (>3 มม. ถึง ~1 ซม.) <u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1. ทำความสะอาดรอยร้าว โดยใช้แปรงลวดหรือแปรงแข็ง ขจัดฝุ่น สีหลุตร่อน หรือคราบมัน เซาะเป็นร่องตัว V ให้มีความลึกประมาณ 2 มม. เพื่อให้วัสดุเกาะตัวได้ดี 2. ทา PU Sealant (โพลียูรีเทนยาแนว) ลงในรอยร้าวให้เต็ม แล้วใช้เกรียงเกลี่ยให้เรียบเสมอผิว 3 ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดผิวให้เรียบ 4. ทาสีรองพื้นและสีทับหน้าชนิดสีน้ำอะคริลิก	9

/ 5.3 ฝ่าเพดาน...

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ลำดับ	รายการ	วิธีการซ่อมแซม	จำนวน (จุด)
5.3	ฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ฝ้าตกแต่ง มีรอยร้าว	<u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1.ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างแผ่นฝ้าเพดานว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ 2. ขยายบริเวณรอยร้าวให้เป็นร่องรูปตัว V เล็ก ๆ เพื่อให้วัสดุซ่อมยึดเกาะได้ดี ขุดสี/เศษฝ้าเดิมออกจนถึงชั้นแผ่นยิปซัม 3.ใช้ แปรง หรือน้ำเปล่า ทำความสะอาดฝุ่น 4. อุดร่องด้วยวัสดุโป้วฝ้ายิปซัม หรือ ปูนฉาบยิปซัม โดยแปะเทปไฟเบอร์กลาส (Joint Tape) ทับบริเวณรอยต่อ ฉาบทับเป็นจำนวน 2 รอบ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท 5.ขัดผิวให้เรียบเนียน ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320-400 6.ทาสีเก็บงานด้วยน้ำยารองพื้น (Primer) เพื่อให้สีเกาะดี และป้องกันความชื้น แล้วทาสีจริงทับ 1-2 รอบ	32
5.4	ผนังยิปซัมฉาบเรียบมีรอยร้าว	<u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1.ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างแผ่นผนังว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ 2. ขยายบริเวณรอยฉีกให้เป็นร่องรูปตัว V เล็ก ๆ เพื่อให้วัสดุซ่อมยึดเกาะได้ดี ขุดสี/เศษฝ้าเดิมออกจนถึงชั้นแผ่นยิปซัม 3.ใช้ แปรง หรือน้ำเปล่า ทำความสะอาดฝุ่น 4. อุดร่องด้วยวัสดุโป้วฝ้ายิปซัม หรือ ปูนฉาบยิปซัม โดยแปะเทปไฟเบอร์กลาส (Joint Tape) ทับบริเวณรอยต่อ ฉาบทับเป็นจำนวน 2 รอบ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท 5.ขัดผิวให้เรียบเนียน ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320-400 6.ทาสีเก็บงานด้วยน้ำยารองพื้น (Primer) เพื่อให้สีเกาะดี และป้องกันความชื้น แล้วทาสีจริงทับ 1-2 รอบ	13
5.5	ปูนฉาบบริเวณเสาอาคารมี รอยแตกร้าว	<u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1.สกัดปูนหรือคอนกรีตที่เสียหายออก จนถึงโครงสร้างที่แข็งแรง 2.ทำความสะอาดพื้นผิว ด้วยแปรงลวด หรือเครื่องเป่าลม 3.เตรียมพื้นผิวสำหรับวัสดุซ่อมโดยสกัดให้ผิวหยาบ เพื่อให้วัสดุยึดเกาะได้ดี 4.ฉีบน้ำพรมหรือทำให้พื้นผิวชุ่มน้ำ (แต่ไม่เปียกจนมีน้ำขัง)	14

/ 5.ใช้มอร์ตาร์...

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ลำดับ	รายการ	วิธีการซ่อมแซม	จำนวน (จุด)
		<p>5. ใช้มอร์ตาร์ซ่อมแซมสำเร็จรูป (Non-Shrink Mortar) หรือ ซีเมนต์พิเศษ สำหรับงานซ่อมโครงสร้าง ผสมและฉาบให้แน่นในบริเวณที่เสียหาย</p> <p>6. ใช้สารเคลือบป่ม (Curing Compound) เพื่อรักษาความชื้นและให้ปูนเซตตัวแข็งแรง</p> <p>7. ตรวจสอบความแข็งแรง ความเรียบ และการยึดเกาะหลังการซ่อม</p> <p>8. ทาสีรองพื้นและสีทับหน้าชนิดสีน้ำอะคริลิก ทาทับให้เรียบ</p>	
5.6	ผนังกระเบื้องหลุดล่อน (เซรามิก, แกรนิต)	<p><u>ขั้นตอนการซ่อม</u></p> <p>1. หากกระเบื้องยังอยู่ แต่เพียงหลุดจากปูน ให้ดึงออก</p> <p>2. ใช้เกรียงหรือไขควงขูดปูนยึดเกาะเก่าที่ยังติดอยู่กับผนังหรือตัวกระเบื้อง ออกจนหมด</p> <p>3. ทำความสะอาดผนังขจัดฝุ่น เศษปูนเก่า หรือคราบไขมันออกจากผนังพร้อมเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วปล่อยให้แห้ง (กรณีใช้กระเบื้องเดิมให้ทำความสะอาดด้านหลังของกระเบื้องด้วย)</p> <p>4. เตรียมปูนกาวผสมปูนกาวผสมและฉาบให้แน่นในบริเวณที่เสียหาย</p> <p>5. ปูกระเบื้องกลับตำแหน่งเดิม</p> <p>6. รอให้ปูนกาวแห้ง (ประมาณ 24 ชม.)</p> <p>7. ยานแนวกระเบื้อง ผสมยาแนวแล้วปาดให้เต็มร่องด้วยเกรียงยาง และเช็ดส่วนเกินออกด้วยฟองน้ำหมาด ๆ</p> <p>8. ปล่อยให้แห้ง แล้วเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง</p>	42
5.7	น็อตยึดอุปกรณ์ โครงเหล็ก โครงหลังคา โครง Truss ขยับตัว	<p><u>ขั้นตอนการซ่อม</u></p> <p>1. ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของน็อตยึดและตำแหน่งที่ติดตั้ง ต้องไม่มีรอยบิด รอยฉีก หรือรอยแตก</p> <p>2. ดำเนินการขันน็อตให้แน่น ในสภาพสมบูรณ์</p> <p>3. ทาสีรองพื้นและทาสีทับหน้าชนิดสีน้ำมัน ทาทับให้เรียบ</p>	1

/ 5.8.wallpaper...

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ลำดับ	รายการ	วิธีการซ่อมแซม	จำนวน (จุด)
5.8	Wall Paper ฉีกขาด	<u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1. รื้อถอนวอลเปเปอร์เดิมออก 2. ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมด้วยน้ำ 3. ติดตั้งวอลเปเปอร์ใหม่ - ใช้ลูกกลิ้งรีดอากาศออกให้วอลเปเปอร์แนบสนิท รอให้แห้ง 12-24 ชม.	9
5.9	ผิวลามิเนตตู้เก็บเอกสารหลุด	<u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1. ลอกลามิเนตเดิมออก 2. ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม โดยใช้ผ้าแห้ง/แอลกอฮอล์ เช็ดฝุ่น คราบน้ำมัน หรือคราบขาวเดิมออก 3. เติร์ยมกาว (Contact Cement) สำหรับลามิเนต 4. ติดตั้งลามิเนตใหม่ 5. กดลามิเนตกลับเข้าที่ ใช้ แคลมป์หรือของหนักกดทับ อย่างน้อย 1-2 ชม. 6. เช็ดทำความสะอาดกาวส่วนเกินออก	3
5.10	ฝ้ายิปซัมขนาด 0.6x0.6 ม. หรือ 1.2x0.6 ม. หลุด	<u>ขั้นตอนการซ่อม</u> 1. ตรวจสอบโครงรับแผ่นฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 2. ดำเนินการเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน และจัดแนวฝ้าเพดานให้เป็นแนวเดิม	1
5.11	งานอื่นๆ	1. งานเปลี่ยนกระจก 2. งานติดตั้งฉนวนกันไฟ 3. งานติดตั้งหน้ากากแอร์	9
5.12	งานทำความสะอาด	1. งานขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ และกำจัดทิ้ง 2. งานป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุจากการทำงาน 3. งานจัดทำพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย	

คุณลักษณะของงานรายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบท้าย 14.1)

ทั้งนี้ ต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อนึ่ง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการ และคำนวณราคาด้วยตนเอง จะนำปริมาณงาน และราคากลางของธนาคาร มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าจ้างในภายหลังไม่ได้

/ 6.ระยะเวลา...

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาจ้างกับธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารสงวนสิทธิ์จะยกเลิกการจัดจ้างและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ที่ทำงาน

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 3 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ สะสมรวมในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 55 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ สะสมรวมในอัตราร้อยละ 95 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ธนาคารฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 1,490,220.12 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์)
เฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

10.1 ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

10.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคา จะต้องมียังเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

10.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

11. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

/ 13. ข้อกำหนด...

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

13. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคาร ดังนี้

13.1 ให้ผู้รับจ้างสำรวจพร้อมจัดทำแบบ พร้อมรายละเอียดการปรับปรุงรวมถึงแผนงาน และกำหนดการเข้าทำงานให้ธนาคารพิจารณาก่อนดำเนินการ

13.2 ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือขอเข้าปฏิบัติงานมายังธนาคารก่อนเข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

13.3 วันจันทร์ - ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 24.00 น. สามารถทำงานที่มีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

13.4 วันเสาร์ - อาทิตย์สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. - 24.00 น.สามารถทำงานที่มีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

13.5 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 13.3 ,13.4 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ

13.6 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบท้าย 14.2 รวมถึงคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของธนาคารหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุ ในการขยายเวลามีได้

13.7 ให้ผู้รับจ้างที่เข้ามารับงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครอง และทุนประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย 14.3

14. เอกสารแนบท้าย

14.1 รายการงานปรับปรุง/ซ่อมแซม

14.2 ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์

14.3 เอกสารทำประกันภัย

14.4 เอกสารคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-2497

ลงชื่อ  ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายสิงหา อุชยากุล)

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตตินันท์ กิตตา)

วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร)

วิศวกร

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

งานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 

รายการงานซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (02) 202-1560 โทรสาร (02) 643-1254

ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายใน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัญญาเลขที่ จพ.(สบส.)

ชื่อ บริษัทที่เข้าดำเนินการ

ชื่อ / เบอร์โทร (ผู้รับจ้าง)เบอร์โทร

ชื่อ / เบอร์โทรผู้ควบคุมงานเบอร์โทร

สัญญาเริ่มต้นวันที่ สิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินงานปรับปรุงอาคารและหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์นี้ ผู้รับจ้างได้ทำความเข้าใจและตกลงที่จะถือปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในช่วงดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้รับจ้างที่จะเข้าทำงานต้องแสดงแผนงานให้ผู้แทนของธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ
2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาดำเนินการงานที่รับจ้างก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยหัวหน้างานของผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานต่อส่วนจัดการความปลอดภัย และแจ้งฝ่ายอาคารทราบทุกครั้งก่อนเข้า / ออกจากพื้นที่ทำงาน รวมทั้งการขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า / ออกอาคารทุกครั้ง
3. ผู้รับจ้างจะต้องลงทะเบียนการเข้างานกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 รายชื่อผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานที่มีบัตรประชาชนจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบการขออนุมัติต่าง ๆ รวมทั้งการนำคนเข้าและออกจากพื้นที่ทำงาน โดยผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอแลกบัตรอนุญาตผ่านเข้าหน่วยงานที่ธนาคารกำหนด และคนงานทุกคนต้องติดบัตร ในขณะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานตลอดเวลา กรณีบัตรหายจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 100.- ต่อบัตร 1 ใบ
 - 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดวันเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จของการดำเนินงานที่รับจ้างให้ชัดเจน
 - 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระบุจำนวนคนงานเฉลี่ยต่อวัน

- 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องระบุรายการอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาใช้ เพื่อการอนุมัตินำออกเมื่องานแล้วเสร็จ
- 3.5 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตีมสุรา , สูบบุหรี่ , ทะเลาะวิวาท , เล่นการพนัน , ก่อไฟหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นเหตุไม่อันควร หรือเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในเขตพื้นที่ธนาคารฯ ขณะทำการก่อสร้าง , ปรับปรุงหรือตกแต่ง

4. การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคาร ดังนี้

- 4.1 วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.2 วันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.3 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 4.1 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ
- 4.4 ในกรณีที่การทำงานของผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟหรือเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การอ็อก, เชื่อม , เจียรหรือตัดโลหะ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษแก่ทางธนาคารหรือผู้แทน ซึ่งต้องมีการอนุญาตเป็นวันต่อวัน และอนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ ตั้งแต่ 17.00 น. – 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ อนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ตั้งแต่ 09.00 น. – 20.00 น. ทั้งนี้การอนุญาตดังกล่าว ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน (ตามชนิดของงาน) มาประจำอยู่ในสถานที่ทำงานตลอดเวลาในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันอัคคีภัย



5. การนำวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้เข้ามาในอาคารให้ปฏิบัติดังนี้
 - 5.1 การลำเลียงวัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์จะต้องใช้เส้นทางที่ธนาคารฯ จัดไว้ให้หากต้องการใช้เส้นทางหรือวิธีการอื่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากธนาคารหรือผู้แทนเป็นกรณีๆ ไป
 - 5.2 การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธีการยกให้พื้นพื้นหรือบรรทุกล้อเลื่อนเป็นย่างเท่านั้น ห้ามลากถูพื้นโดยเด็ดขาดและในระหว่างการขนย้ายห้ามวางสิ่งของใดๆ กีดขวางบริเวณทางร่วมทุกแห่งรวมทั้งบันไดหนีไฟและบริเวณหน้าลิฟต์
 - 5.3 ห้ามไม่ให้มีการเก็บสต็อกวัสดุประเภทที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือน้ำมันรวมถึงวัสดุไวไฟทุกประเภทในพื้นที่ธนาคารเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นทางธนาคารฯ จะดำเนินการขนย้ายโดยคิดค่าใช้จ่ายและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีนำมาใช้ ต้องมีเอกสารอธิบายด้านความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
 - 5.4 สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง - ปรับปรุง เช่น น้ำผสมปูน / ซีเมนต์ / เศษวัสดุต่างๆ ต้องเก็บกวาดไปทิ้งนอกพื้นที่ธนาคารฯ ทุกวัน หรือในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด (ต้องจำแนกประเภท) เท่านั้น
 - 5.5 น้ำทิ้ง หรือ น้ำซักล้าง ต้องทิ้งในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น (ห้ามทิ้งลงรางน้ำฝน)
6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรับประทานอาหารภายในอาคารสำนักงาน
7. ห้ามมิให้เจาะ , สกัด , ทุบทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารฯ เป็นกรณีไป
8. ในระหว่างการทำงานที่รับจ้างหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือประปาชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา มิเตอร์ชั่วคราวตามขนาดที่จะใช้งานพร้อมสายไฟและคัทเอาท์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า - ประปาต่างๆ จะต้องขออนุญาตจากธนาคารฯ ก่อนทุกครั้ง
 - กรณีต้องการใช้ไฟฟ้า / น้ำประปา ในงานที่รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมาติดต่อที่ส่วนวิศวกรรม ชั้น 4 อาคาร 2 ก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

9. การผสมปูนซีเมนต์จะต้องมีกระบะสำหรับผสมปูนเป็นการเฉพาะ ห้ามผสมบนพื้นของอาคาร / ถนน / ทางเดิน โดยเด็ดขาด การกองวัสดุในพื้นที่ธนาคารจะต้องกองอย่างมีระเบียบและไม่วางซ้อนกันสูงเกินไปจนอาจเป็นอันตราย
10. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการกั้นผนังชั่วคราว บริเวณพื้นที่ทำงาน ก่อนดำเนินการปรับปรุงเสมอ
11. การดำเนินงานต้องอยู่ในขอบเขตที่ขออนุญาตเท่านั้น ห้ามทำนอกเหนือจากที่ขออนุญาตโดยเด็ดขาด และจะต้องควบคุมกำกับดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง / ปรับปรุงโดยไม่จำเป็น (ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานเท่านั้น)
12. ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยจากอันตรายส่วนรวม และอื่นๆ
13. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคารฯ โดยเคร่งครัด
14. เงื่อนไขและข้อปฏิบัตินี้ ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้างทุกคนได้รับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว การใดที่มีกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อปฏิบัตินี้ ธนาคารฯ ของทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะวินิจฉัย หรือ เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องครบถ้วนได้
15. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ได้ดังนี้ โทร 02-202-1000
 1. ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ต่อ 1530
 2. ส่วนจัดการความปลอดภัย ต่อ 1812
 3. กรณีเร่งด่วนติดต่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

บริษัท

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา



เอกสารแนบการทำประกันภัย

ความคุ้มครอง : งานตามสัญญา

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานตามสัญญา ต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Accidental or Unforeseen) เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ การกระทำอันมีเจตนาร้าย โจรกรรม และภัยธรรมชาติอื่นๆ

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาโดยเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทุนประกันภัย : งานตามสัญญา

มูลค่างาน (ตามสัญญาจ้าง)

ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง 1,000,000.-บาท

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

เท่ากับมูลค่างานตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้

