

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ ปี 2566
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 820,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ.วันที่ 12 ก.ค. 2566 เป็นเงิน 589,000 บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนุรักษ์ นุมะลิจันทร์ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 11 ก.ค. 66
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.2 นายสุรพงศ์ คำจันทร์ ลงชื่อ.....กรรมการ
ลูกจ้างธนาคาร
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.3 นายโชคอำนวย บรรพบุตร ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
วิศวกร
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566


ลงชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ คุ้มภัย ประธานกรรมการ
 (นายอนุรักษ์ นุเมลิจันทร) 14 ๐๑๖๖
 ผู้ทรงหัวหน้าที่ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ลงชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ คุ้มภัย กรรมการ
 (นายสุรพงษ์ คำจันทร์)
 ลูกจ้างนาคร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงพัสดุประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศงานซ่อมแซมอาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ ปี 2566


สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ในประเทศ	ต่างประเทศ	หมายเหตุ
1	งานจัดทำกันซึมใหม่ชนิดแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.	335.20	ตร.ม.	600.00	201,120.00	-	
2	Laminated Flashing Profiles	166.90	ม.	200.00	33,380.00		
3	ผ้าฉนวนใยหินแบบบอร์ดหนา 15 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.ชนิดทนไฟ	15.00	ตร.ม.	703.00	10,545.00		
4	งานทาสีผนังภายใน	757.38	ตร.ม.	75.00	56,803.50		
5	งานทาสีฝ้าภายใน	308.60	ตร.ม.	75.00	23,145.00	-	
6	งานสลักเบรคซี่ CRYSTAL	4.00	ม.	400.00	1,600.00		
7	งานติดตั้งกรงแสง 3 M #NV-15 หรือเทียบเท่า สูง 0.90 ม.	38.74	ตร.ฟ.	100.00	3,873.60		
รวมงานข้อที่ 1,2					330,487.10	-	
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์					100%	0%	

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณารายการพัสดุภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานปรับปรุง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอนุรักษ์ นมะดิจันทร์) ๑๑ ก.๓ ๖๖
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรพงษ์ คำจันทร์)
ลูกจ้างธนาคาร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  11/7/66 กรรมการและเลขานุการ
(นายโตอ้วนวย บรรพบุตร)
วิศวกร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคากลาง งานซ่อมแซมธนาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ ปี 2566
สถานที่ปรับปรุงฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566


ลำดับ	แหล่งที่มาของราคากลาง ราคาที่ได้จากการสืบจากท้องตลาด	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตย์	
	บริษัท ทีโอเอ เทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	คำแรงทาสี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	
	บริษัท โมบิล ไซน์ เ็นเดอร์ จำกัด	
	บริษัท วีที คอมเนคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอนุรักษ นูมะสิจันทร์) ๑๙ ธ.ค. ๖๕

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรพงศ์ คำจันทร์)


ลูกจ้างธนาคาร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายโชติฉานนวย บรรพบุตร)

วิศวกร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

BLACK UP ปริมาณพื้นที่กันซึม

รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	กันซึม					
	ชั้น 2	82.10	ตร.ม.			
	ชั้น คาดฟ้า สเตปที่ 1	104.50	ตร.ม.			
	ชั้น คาดฟ้า สเตปที่ 2	157.00	ตร.ม.			
		343.60	ตร.ม.			
	Laminated Flashing Profiles					
	ชั้น 2	47.65	ม.			
	ชั้น คาดฟ้า สเตปที่ 1	60.00	ม.			
	ชั้น คาดฟ้า สเตปที่ 2	58.00	ม.			
		165.65	ม.			

รายการคำนวณปริมาณงาน

ความยาว ความสูง พื้นที่(ตร.ม.)

งานทาสี
ชั้น 1 ผนัง
ฝ้า
ชั้น 2 ผนัง
ฝ้า

118.66 2.5 296.65
179.00
184.29 2.5 460.725
129.6

รวมผนัง

757.38

รวมฝ้า

308.60

